



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОРСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА РОСМОРРЕЧФЛОТА»
(ФБУ «МОРСПАССЛУЖБА РОСМОРРЕЧФЛОТА»)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

Мосеев остров, д. 21, г. Архангельск, Россия, 163020
Факс: (8182) 27-66-35 тел.: (8182) 27-60-50 E-mail: info_arkh@morspas.com

06 марта 2017 г.

п. Архангельск

Заключение

по проведению обследования подводной части корпуса судна «Ямал Ирбис»

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий документ в том, что 06 марта 2017 года проведено водолазное обследование подводной части корпуса т/х «Ямал Ирбис», по заявке ООО «Антикоррозионные защитные покрытия».

Судно ошвартовано у причала № 7 ПРР «Экономия» в крупно-битом льду толщиной до 1 м. Обеспечение работ выполнялось буксиром «Антей».

Подводная часть корпуса судна обследована водолазами Архангельского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» от винто-рулевого комплекса до форштевня по левому борту, в носовом и кормовом подзорах по правому борту, а так же частично участки днища с применением on-line трансляции.

Состояние лакокрасочного покрытия подводной части корпуса судна в хорошем состоянии. На всей обследованной поверхности видимых повреждений не обнаружено. Трещины, вспучивания и сколы лакокрасочного покрытия отсутствуют. Обрастания корпуса ракушками и водорослями не обнаружено.

На момент водолазного обследования лакокрасочное покрытие подводной части корпуса судна находилось в таком же состоянии, что и в районе переменной ватерлинии, которое визуалью отлично просматривалось.

Руководитель работ
Зам. директора по флоту и АСР

В.В. Устинов

Исполнитель работ

М.А. Пономарев